

Millise tantsupeo saame erinevatel staadionidel:*Osalejate arv, publiku arv, lavastuslikud võimalused, seosed laulupeoga*

Kalevi staadion:	Kalevi staadioni võimalused on ammendunud (staadioni suurus, taristu, side laulupeoga) , mistõttu ei rahulda see lähiaastail ei tantsijate, lavastusliku poole ega publiku poolseid vajadusi. 60 aastaga, mil tantsupeod on toimunud Kalevi staadionil, on selgunud staadioni lavastuslikud võimalused, mis on kujundanud peo kunstilise näo. Tänu pikale lavastamiskogemusele siin on suudetud u 7500 tantsijat väljakule mahutada. Viimasel kümnel aastal kasvanud tantsurühmade arv (kasvutendents jätkub) eeldab suuremat tantsupinda ning vajadust kasvatada peol tantsivate rühmade arvu 10% võrra. 29 tantsijate peale- ja mahatuleku kohta kindlustab etenduse sujumise ning tantsunumbrite kiire vahetumise. Tantsijal võimalus ise pidu näha. Staadionil puudub tehniline lahendus kvaliteetseks helindamiseks, probleemiks on üheaegse ja kvaliteetse heli andmine nii esinejale kui ka pealtvaatajale. Publiku istekohtade arv 11 000. Staadionil olemas looduslik foon. Üldjuhtide alltee tugevdab staadioni seotust tantsupidudega. Laulupeoga on side nõrk, kuid lavastuslikult osaliselt saavutatav. Tantsijate riietumise ja puhkamise ala ei vasta vajadustele, vajab kindlasti suurendamist ja kaasajastamist. Lavastuslikul meeskonnal puuduvad täna tingimused staadionil tööd teha (tööruumid, muu taristu). Tantsupidude jätkumine Kalevi staadionil kindlustab nende toimumise tänasel tasemel, kuid ei võimalda pidudel areneda. Samas vastab vajalike rekonstrueerimistöde teostamisel (WCD, staadionitrenaaž, pingid jne) analüüsitud paikadest enim tantsupeo vajadustele.
Kadrioru staadion:	Staadion ei vasta tantsupidude vajadustele: staadion on 1000 m2 väiksem kui Kalevi staadion. Publikukohtade arv 5000. Tantsija jaoks staadion ei sobi, sest tantsija ise pidu ei näe. Lavastuslikult on suureks probleemiks vaid 3 tantsijaskonna pealetuleku- ja mahamineku kohta, mis ei vasta kunstilistele vajadustele. Puudub traditsiooniline tulekoht. Samuti puudub tehniline lahendus kvaliteetseks helindamiseks. Side laulupeoga võib staadioni läheduse tõttu lauluväljakule kujuneda heaks ning annab võimaluse tekitada Kadrioru pargist kahte peopaika ühendava ala.
A Le Coq Arena:	Staadion ei vasta tantsupeo vajadustele. Tehisinterjäär ei soodusta peoõhustiku teket. Tantsuala on 2 korda väiksem traditsioonilistest vajadustest, tegelaskond ei mahu peol esinema, tantsijal puudub ka võimalus pidu jälgida. Publiku istekohtade arv 9700. 3/4 publikualast on kaetud katusega, pealtvaatajale mugav. Lavastuslikult tuleb arvestada 4 suunas oleva publikuga, mis kasvatab kunstilise meeskonna suurust ning pikendab lavastusperioodi. Tantsijate jaoks on pealetuleku- ja mahaminekukohti 4, mis vähendavad lavastuslikke võimalusi. Lisaväärtusliku kultuuriruumi tekitamine kujuneks kunstlikuks. Staadion ei sobi tantsupidude korraldamiseks.
Laulukaare esine:	Staadion vastab vaid osaliselt tantsupidude vajadustele. See on kunstilise terviku tekkeks laulu- ja tantsupeo ühtesulatamisel senistest sobivaim paik, aga ei vasta tantsijate ja publiku nõuetele. Tantsuala on ebamäärase kujuga ja mahutab 2 korda vajaminevast vähem tantsijaid. Publikut rahuldavaid kohti on vaid 5000, mis asuvad kaare all. Nõlval olevad istekohad jäävad esinemisalast kaugele ega võimalda osa saada tantsupeoetendusest kui tervikust. Peale- ja mahamineku alasid on palju, kuid need asuvad publikualal ning nende kasutamine häirib pealtvaatajatel peo jälgimist. Häid liikide vahetuskoridore on vaid 3. Ebatasane pinnas (muru, asfalt ja kiviparkett) on tantsijale ebamugav ja ohtlik ja on analüüsituist kõige ebasobilikum. Iga tantsupeoks vajalik ümberehitus võib muuta laulukaare akustikat. Tantsupeo toimumiseks on siin analüüsituist parim taristu, mugavam tegelaste ala, olmetingimused vastavad vajadustele.
Uus tantsuväljak:	Tantsupidude areng ja viimasel kümnel aastal kasvanud tantsijate arv eeldab uue tantsupeo ja teiste etenduskunstide vajadusi arvestava multifunktsionaalse, statsionaarse ja kaasaegse väljaku/ruumi loomist. Tantsuväljaku suuruseks 17-18000 m2, soovitatavalt kunstkattega. Vajalik tegelaskonna pealetuleku võimalusi neljast suunast sh publiku vahelt ja tribüünide alt täies ulatuses. Neljas küljes lavastamine viib tantsupeod kunstiliselt uuele tasemele. Sellega kasvab küll ka lavastusmeeskonna suurus ja lavastusperiood. Tantsuväljaku ehitamine lauluväljaku lähedusse looks ühtse kultuurilise ruumi. Tantsijad on valmis panustama uue väljaku loomisele.

Erinevate staadionide võrdlustabel

	Kalevi staadion	Hinne	Kadrioru staadion	Hinne	A Le Coq Arena	Hinne	Laulukaare esine	Hinne	Uus tantsuväljak
INVESTEERINGU-VAJADUS	Istekohtade renoveerimine ja istekohtade arvu suurendamine kuni 15 000ni, hetkel 11000. Osalejate, korraldajate olmetingimuste parandamine. Tantsupeo vajadustele vastava ruumiprogrammi ehitamine. Tantsijate peale- ja mahatulekukohtade renoveerimine.		Istekohtade arvu suurendamine kuni 15 000ni , hetkel 5000. Osalejate, korraldajate olmetingimuste parandamine. Tantsupeo vajadustele vastava ruumiprogrammi ehitamine. Tantsijate peale- ja mahatuleku kohtade arvu suurendamine 2-lt 29-le.		Istekohtade arvu suurendamine kuni 15000ni, hetkel 9700. Tantsijate peale- ja mahatuleku kohtade arvu suurendamine 4-lt 29-le.		Mäepoolsele küljele 10000 istekohta, kaare all u 5000 (kuna Lauluväljak on muinsuskaitse objekt, siis ei ole ümberehitus reaalne).		Uue väljaku ehitamine publiku arvuga kuni 15000.
AJALOOLINE ASPEKT	Kalevi staadionil on alates aastast 1955 toimunud 24 tantsupidu, staadionalale rajatud üldjuhtide allee		Kadrioru staadionil toimusid tantsupeod aastatel 1934, 1939, 1947.		Ei ole toimunud ühtegi tantsupidu.		Lauluväljakul toimus tantsupidu 1950.a (vanal Lauluväljakul) ja 2011.a.		
TANTSUVAHETAJA SEISUKOHAST:									
Peo keskkond	Looduslik keskkond. Tantsijal liikumise ja vaatamise ruum olemas.	4	Looduslik keskkond. Tantsijal liikumise ja vaatamise ruum puudub.	3	Roheluse puudus, tehisinterjäär. Tantsijal vaatamise ruum puudub.	2	Looduslik avar keskkond. Ühise peopaiga õhkkond. Tantsijal liikumise ruum olemas, vaatamise ruum puudub. Lasnamäe nõlv viib publiku tantsijast kaugele, ei teki kontakti.	3	Looduslik, avar.
Etendusala	16 600 m2 (koos jooksuradade, staadioni otstes olevate poolkaarte ning publiku ja jooksuradade vahelise territooriumiga). Vastab tantsupeo traditsioonilistele vajadustele.	4	15 328 m2 (koos jooksuradadega, puudub publiku ja jooksuradade vaheline territoorium). Vastab tantsupeo traditsioonilistele vajadustele.	3	u. 8 500 m2 (puuduvad jooksurajad). Ei vasta tantsupeo traditsioonilistele vajadustele.	2	7400 m2 (tantsuala ebamäärase kujuga). Ei vasta tantsupeo traditsioonilistele vajadustele.	2	17 000-18 000m2. Väljak ristkülikukujuline. Päikesevari ei tohi laskuda tantsuväljakule. Poodium, lava muusikutele (hüdraulikaga)

Väljaku kvaliteet + kate	Muruväljaku kvaliteet rahuldav, jooksurada annab võimaluse tantsimiseks, üleminekud, hüppe- ja heitekastid segavad tantsimist.	3	Muruväljaku kvaliteet hea, kunstkatte kasutamine tantsupeol kohustuslik (puudub kasutamise kogemus); jooksurada annab võimaluse tantsimiseks; üleminekud, hüppe- ja heitekastid segavad tantsimist.	3	Muruväljaku kvaliteet väga hea; kunstkatte kasutamine tantsupeol kohustuslik (puudub kasutamise kogemus).	4	Kolm erinevat katet - asfalt, kiviparket, muru. Muru kvaliteet halb. Tantsuväljakuks kohandamine eeldab ühise katte panekut.	2	Kunstkattega (soovitatavalt kunstmuru), alt köetav väljak (talvised sündmused).
Kunstkatte kasutus	Vaja rentida.		Vaja rentida.		Kunstkatte olemas.		Vaja rentida. Paigaldamise probleemid.		Puudub vajadus.
Drenaaž	Drenaaž olemas. Vajab renoveerimist.		Drenaaž olemas.		Drenaaž olemas.		Drenaaž olemas.		Vajalik korralik drenaaž.
Pealtvaatajate asetus	Kahel küljel.	3	Kahel küljel.	3	Neljal küljel.	5	Kahel küljel.	3	Neljal küljel.
Tegelaskonna mahutavus etendusale	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima. Etendusala piirab tegelaskonna arvu 8500. Peaks olema 10000.	4	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima.	3	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima.	1	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima.	2	Etendusale mahub tantsima 10000 tantsijat.
Tantsijate kostüümide ja isiklike asjade hoidmise koht	Siseruumide kasutuse võimalus staadionil puudub. Võimalik rentida Kalevi Spordihalli ja kergejõustikuhalli. Välistingimustes osaliselt võimalik tekitada vastav ala.	3	Siseruumide kasutuse võimalus staadionil puudub. Puudub lisaruumide rentimise võimalus. Puudub välistingimustes vastava ala tekitamise võimalus.	1	Siseruumide kasutuse võimalus staadionil puudub. Puudub lisaruumide rentimise võimalus. Välistingimustes osaliselt võimalik tekitada vastav ala.	2	Osaline võimalus Laulukaare alustes ruumides. Võimalik rentida Eesti Näituste halli.	3	Kostüümide hoidmise ja vahetamise võimalus tribüünialustes siseruumides.
Tantsijate olmetingimused	Olemasolev WC vajab ümberehitust. Vajadus lisa WC-de järele. Vajadus statsionaarsete joogivee kohtade järele.	2	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele.	1	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele.	1	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele.	4	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele. Inimväärsed kaasajastatud olmetingimused.
Tantsija võimalus ise pidu jälgida	Tantsijal on võimalus tantsupidu jälgida.	4	Tantsijal puudub võimalus tantsupidu jälgida.	2	Tantsijal puudub võimalus tantsupidu jälgida.	1	Tantsijal on võimalus osaliselt tantsupidu jälgida.	2	Tantsijal on võimalus tantsupidu jälgida.
Juurdepääs ühistranspordiga	Juurdepääs üle linna majutuskohtadest on soodne (kesklinn). Peo nädalal vajalik tihendada ja pikendada ühistranspordi graafikut.	4	Juurdepääs üle linna majutuskohtadest on rahuldav. Peo nädalal vajalik tihendada ja pikendada ühistranspordi graafikut.	3	Juurdepääs üle linna majutuskohtadest on mitterahuldav. Peo nädalal vajalik tihendada ja pikendada ühistranspordi graafikut.	2	Juurdepääs üle linna majutuskohtadest on rahuldav. Peo nädalal vajalik tihendada ja pikendada ühistranspordi graafikut.	3	Transpordiühendus kesklinnaga peaks olema hea. Peo nädalal vajalik tihendada ja pikendada ühistranspordi graafikut.
Meditsiiniline abi	Välilaatsareti võimalus staadionimajas.	3	Välilaatsareti võimalus peatribüüni all.	3	Välilaatsareti võimalus tribüüni all.	3	Välilaatsareti võimalus laulukaare all.	3	Ruumid meditsiinilisele abile.

Laulu- ja tantsupeol osalejate ühtne kultuuriruum	Staadion asub lauluväljakust kaugel, mistõttu osalejate omavaheline kontakt nõrk. Lisaväärtusliku kultuuriruumi tekitamine on kasin.	3	Staadion asub lauluväljaku lähedal, mistõttu osalejate omavaheline kontakt on suurem. Kadrioru staadioni ja Lauluväljaku vahelisele alale -Kadrioru parki võimalik tekitada ühtne kultuuriruum.	4	Staadion asub lauluväljakust kaugel, mistõttu osalejate omavaheline kontakt vähene. Lisaväärtusliku kultuuriruumi tekitamine kasin.	2	Ühine peoruum soodustab osalejate omavahelist kontakti. Ühtne kultuuriruum tekib, kuid kannatab tantsupeo kunstiline väljund.	4	Tantsuväljaku ehitamine lauluväljaku kõrvale/lähedusse loob hea ja ühtse kultuuriruumi.
TANTSUPEO SEISUKOHAHINNE KOKKU		37		29		25		31	
KESKMINNE HINNE		3,4		2,6		2,3		2,8	
LAVASTAJA SEISUKOHAHINNE:									
Lavastatavad suunad	Lavastamisel tuleb arvestada kahes suunas olevate pealtvaatajatega.		Lavastamisel tuleb arvestada kahes suunas olevate pealtvaatajatega.		Lavastamisel tuleb arvestada neljas suunas olevate pealtvaatajatega.		Lavastamisel tuleb arvestada kahes suunas olevate pealtvaatajatega.		Lavastamisel võib arvestada kuni neljas suunas olevate pealtvaatajatega.
Assistentid	Assistentide vajadus on traditsiooniline (liigijuhil 3 assistenti).		Assistentide vajadus on traditsiooniline.		Assistentide vajadus on suurem (lavastus 4 suunda).		Assistentide vajadus on traditsiooniline.		Assistentide vajadus sõltub liigi ja tantsuväljaku suurusel.
Tantsijate toomine väljakule	Kaks väravat staadioni otstes. 27 treppi (12 treppi lääntribüünilt, 13 treppi idatribüünilt ja 2 treppi tuletorni kõrval).	4	Kaks väravat peatribüüni külgedel. Peatribüüni alt väike uks.	1	Igas väljaku nurgas üks värav.	1	Lava alt, kahelt poolt külgedelt, mäe nõlvalt.	2	Pealtulekute võimalused 4-st suunast sh pealtvaatajate vahelt. Tribüünide alt täies ulatuses.
Tegelaskonna mahutavus etendusale	Tantsijad mahuvad raskustega etendusale tantsima. Etendusala piirab tegelaskonna arvu 7500. Peaks olema vähemalt 10% võrra suurem.	4	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima.	2	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima.	1	Kogu tegelaskond ei mahu etendusale tantsima.	2	Etendusale mahub tantsima 10000 tantsijat.
Lavastusmeeskonna töötingimused (ca 70 inimest)	Töö- ja puhkeruumid peatribüünil puuduvad.	1	Töö- ja puhkeruumid peatribüünil puuduvad.	1	Võimalus kasutada olemasolevaid ruume.	3	Võimalus kasutada laululava aluseid ruume.	3	Peatribüünil on töö- ja puhkeruumid koos pesemisvõimalusega.
Peotule koht	Tulel olemas traditsiooniline koht.	4	Tule kohta ei ole välja kujunenud.	1	Tule kohta ei ole välja kujunenud.	1	Olemas statsionaarne tuletorn.	5	Statsionaarne tantsupeo tule koht.
Ekraanide paigaldamise võimalus	Ekraanid puuduvad. Koht ekraanide paigaldamiseks leitav.	3	Ekraanid puuduvad, olemas 1 videotabloo. Koht ekraanide paigaldamiseks leitav ainult väljaku otstes.	2	Ekraanid puuduvad. Koht ekraanide paigaldamiseks leitav.	3	Ekraanid puuduvad. Koht ekraanide paigaldamiseks leitav.	3	Olemas statsionaarne koht ekraanide.
LAVASTAJA SEISUKOHAHINNE KOKKU		16		7		9		15	
KESKMINNE HINNE		3,2		1,4		1,8		3	
PEALTVAAATAJA SEISUKOHAHINNE:									

Peo keskkond	Looduslik keskkond. Esinejate- ja pealtvaatajate ühine keskkond loob hea emotsionaalse õhkkonna.	4	Looduslik keskkond. Esinejate- ja pealtvaatajate ühine keskkond kasin.	3	Roheluse puudus, tehisinterjäär.	1	Looduslik keskkond. Esinejate- ja pealtvaatajate ühine keskkond loob hea emotsionaalse õhkkonna. Lasnamäe nõlv viib pealtvaataja tantsijast kaugele, ei teki kontakti.	3	Looduslik, avar. Loob hea emotsionaalse keskkonna.
Pealtvaatajate mahutavus	ca 11000 istekohta. Lisatribüüni paigaldamise ja seisukohtade võimalus.	4	5000 istekohta. Lisatribüüni paigaldamise teoreetiline võimalus peatribüüni vastas oleva tribüüni taha (puudub kogemus). Seisukohtade võimalust ei ole.	2	9700 istekohta, seisukohtade võimalust ei ole.	3	Kaare all ca 5000 istekohta, seisukohtade võimalust ei ole. Lasnamäepoolne mäenõlv tantsupeoetenduse jälgimiseks sobimatu.	2	Istekohtade arv statsionaarselt 15 000 ja lisaks teisaldatavate kohtadega sektorid.
Vaade (nähtavus)	Väljakul olev joonis on hästi nähtav alates 10. reast, 5000-6000 pealtvaatajal.	4	Väljakul olev joonis on hästi nähtav alates 10. reast, 1500 pealtvaatajal. Peatribüüni vastas olev tribüün on madalam.	2	Väljakul olev joonis on hästi nähtav alates 7.reast, 5000-6000 pealtvaatajal.	4	Laulukaare alt nähtavus hea alates 15. reast. Alates 30. reast distants tantsijaga liiga kauge. Mäenõlvalt nähtavus väga halb. Hea nähtavusega kohti 2500-3000 pealtvaatajal.	3	Esimene rida 2,5-3 m kõrgusel maapinnast.
Distants publiku ja tantsija vahel	Distants pealtvaataja ja tantsija vahel sobiv.	4	Distants pealtvaataja ja tantsija vahel sobiv.	4	Distants pealtvaataja ja tantsija vahel väike.	3	Laulukaare all distants pealtvaataja ja tantsija vahel sobiv. Mäe nõlvalt vaadates distants sobimatu.	3	Distants pealtvaatajate ja tantsijate vahel optimaalne.
Istekohtade seisund	Istekohad vajavad korralikku renoveerimist. Igale inimesele on personaalne iste (istekohtade arv väheneb).	3	Olemasolevad istekohad on korras.	5	Olemasolevad istekohad on korras.	5	Laulukaare all betoonpind, puudub personaalne iste.	3	Igale pealtvaatajale personaalne istekoht.
Tribüüni katus	VIP loožil on katus.	2	Peatribüünil pealtvaatajate istekohtadel on osaliselt katus.	3	Pealtvaatajate istekohtadel on 3/4 osas katus.	4	Laulukaare all pealtvaatajatel on osaliselt katus.	3	Pealtvaatajate tribüünil katus ja etendusala võimalik katta plastik katusega.
Ligipääs autoga	Ebamugav. Parkimiskohtade puudus.	2	Ebamugav. Parkimiskohtade puudus.	2	Ebamugav. Parkimiskohtade puudus.	2	Ebamugav. Parkimiskohtade puudus.	2	Loodud parkimiskohad (parkimismaja)
PEALTVAATAJA SEISUKOHAHAST HINNE KOKKU		23		21		22		19	
KESKMINE HINNE		3,3		3,0		3,1		2,7	
KORRALDAJATE SEISUKOHAHAST:									
Liikumislogistika peo ajal	Läbiproovitud, töötav logistika.	5	Läbiproovimata, vajab väljatöötamist.	3	Läbiproovimata, vajab väljatöötamist.	3	Logistika toimis, kuid vajab täiendamist.	4	Projekteerimisel arvestada tantsupeo vajadustest lähtuva logistikaga.

Varuväljakud peareeni juures	Üks täismõõtmets varuväljak (kunstmurukate)	4	Üks täismõõtmets varuväljak (murukate).	4	Kolm täismõõtmets varuväljakut (2 väljakut kunstmurukatega +1 muruväljak). Üheaegne kasutamine läbiproovimata.	4	Ei ole varuväljakut.	2	Üks varuväljak.
Staap ja infopunkt	Võimalus staabiruumideks kasin.	2	Võimalus staabiruumideks kasin.	2	Võimalus tekitada staap ja infopunkt peatribüüni alusesse ruumidesse.	4	Võimalus tekitada staap ja infopunkt Laulukaare alusesse ruumidesse. Lisaks lähedal Oru hotell.	4	Ruumid staabile ja infopunktile.
Olmetingimused	Olemasolev WC vajab ümberehitust. Vajadus lisa WC-de järele. Vajadus statsionaarsete joogivee kohtade järele.	2	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele.	2	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele.	2	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele.	3	Peo ajal vajadus lisa WC-de ja joogivee kohtade järele. Inimväärset kaasajastatud olmetingimused.
Etendusala heli	Statsionaarne tehniline lahendus kvaliteetseks helindamiseks puudub. Probleemiks on üheaegse ja kvaliteetse heli andmine nii esinejale kui ka pealtvaatajale.	3	Statsionaarne tehniline lahendus kvaliteetseks helindamiseks puudub. Praktiline helindamise kogemus puudub.	3	Statsionaarne tehniline lahendus kvaliteetseks helindamiseks puudub. Praktiline helindamise kogemus puudub.	3	Statsionaarne tehniline lahendus kvaliteetseks helindamiseks puudub. Praktiline helindamise kogemus olemas, vajab täiendamist. Üleval mäenõlval tekkis heliviivitus.	3	Kaasaegsed helindamise võimalused, projekteerimisel kaasata eksperte. Valjuhääldid nii maa sees kui tornidel ja kesk väljakut trossidel.
Toitlustamine	Võimalik peo ajal välisöökla Kalevi Spordihallis.	4	Siseruume pole.	2	Siseruume pole.	2	Söökla Eesti Näituste C-hallis.	4	Välisöökla 10000 inimese toitlustamiseks. Kui väljak asub Lauluväljaku kõrval siis ratsionaalne ühine söögikoht.
Väljaku märgistamine	Väljaku märgistamisel saab kasutada olemasolevaid vahendeid. Tehiskatte kasutusele võtuga vajalik välja töötada uus märgistamise süsteem.	4	Väljaku märgistamisel saab kasutada olemasolevaid vahendeid. Tehiskatte kasutusele võtuga vajalik välja töötada uus märgistamise süsteem.	4	Väljaku märgistamine vajab uusi tehnilisi lahendeid, sest vajadus kasutada tehiskatet.	2	Väljaku märgistamisel saab osaliselt kasutada olemasolevaid vahendeid.	3	Väljaku märgistamine vajab uusi tehnilisi lahendeid.
Tehiskatte rent	Vajalik rentida.		Vajalik rentida.		Olemas.		Vajalik rentida. Paigaldamise probleemid.		Puudub vajadus.
Teleülekanne	Teleülekaneks vajalikud statsionaarsed tehnilised vahendid puuduvad.	2	Saab kasutada olemasolevaid valgustorne.	3	Saab kasutada olemasolevat konstruktsiooni.	3	Võimalik on kasutada nii tule- kui raadiotorni ja laulukaart.	3	Loodud võimalused teleülekaneks. Kaasata eksperte.
KORRALDAJA SEISUKOHAST KOKKU		26		23		23		26	
KESKMINE HINNE		3,3		2,9		2,9		3,3	

STAADIONI ARENGUSUUNAD	Kinnitatud arengukava puudub, on alustatud detailplaneeringuga väljaku renoveerimiseks. Hetkel omab staadion lisa visioonina investorite kaasamise läbi hoonestuste ja elamuehituse.	Staadionil on välja töötatud kahe etapiline tegevuskava staadioni arenguks rahvusvaheliselt tunnustatud kergejõustikustaadioniks. Põhilised suunad: - peatribüüni renoveerimine (arhitektuurimälestis, projekt valmis, kuid tuleb üle vaadata); - tribüünid vastassirgele ja põhjapoolsesse kurvi hobuseraua kujuliselt, avatuks jääb peavärvate poolne kurv, istekohad 8000- 9000 (eskiisprojekt valmis, kuid vajab täiendamist); - peareeni ja harjutusväljakute valgustus (projekt valmis, kuid vajab UEFA ja IAAF-i karmistunud nõuete tõttu üle vaatamist); - uus pääsla ja parkimisala Mäekalda tn poolt (eskiisprojekt valmis); - peareeni ja jalgpalli harjutusväljaku vahele teenindushoone riietusruumide, teenistuslike ruumide, pealtvaatajate WC-de jne; - logistika - ühendusteel, pääslad/kassad, piirdeaiad, haljastus,	A. Le Coq Arena välja arendamine rahvusvaheliselt tunnustatud jalgpallistaadioniks. Lisaväärtusena kontserdiareenana kasutamise võimalus.		On loodud multifunktsionaalne tantsupeo ja teiste etenduskunstide vajadusi arvestav ruum /väljak.
HINNE KOKKU	102	80	79	91	
KESKMINE HINNE	3,3	2,6	2,5	2,9	